


AO EXMO. SENHOR – DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP

REQUERIMENTO



PROCESSO N.º	REQUERIMENTO N.º
087/21	039/21

Requerente: vereador Hernani da Bahia

Requerida: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar sobre estudos e providências para melhora o transito de veículos e pedestres, bem como construção de um novo trevo, da rua Bandeirantes com a rodovia SP-563 Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, rota única de acesso à região urbana do Jardim Santa Cecília, atualmente em desenvolvimento e com grande população.

JUSTIFICATIVA

O vereador **Hernani da Bahia** foi procurado por diversos munícipes, em especial o Sr. Odair Carlos, residentes na região do Jardim Santa Cecília, composta por este e Jardim Bela Vista, Residencial Quinta dos Castanheira (2 módulos), Residencial Água Viva, Jardim Bandeirantes, munícipes que reclamam das dificuldades de acesso à esta região urbana em expansão.

É fato conhecido que a região do Jardim Santa Cecília é separada do restante da cidade pela "Rodovia da Integração" (SP-563) e a rota de acesso – preferencial ou mesmo única de fato – é a rua Bandeirantes através do viaduto sob a rodovia. Com a expansão da região do Jardim Santa Cecília, composta de bairros residenciais, assim como contígua ao Parque Industrial, houve um grande impacto no trânsito, aumentando significativamente o fluxo de veículos -- apenas no Residencial Quinta dos Castanheira foram mais de 500 famílias assentadas. Em consequência, e pela falta de um melhor planejamento, surgiu um gargalo no trânsito entre o bairro e a região central da cidade que poderia ter sido previsto.

Os principais problemas apontados pelos moradores são:


1. viaduto **estrito**: apenas duas faixas;
2. **problemas de drenagem**: alaga facilmente; e
3. **precário acesso a pedestres**: calçada estreita sob o viaduto e alto risco de acidente no percurso do trevo.

Seria necessário promover estudos urgentemente para melhorar a estrutura no local, através de entendimentos com o Governo do Estado, assim como viabilizar a implantação em curto prazo de uma nova rota de acesso, devidamente estruturada, inclusive para pedestres, a partir de outro ponto da rodovia.

Do exposto, **REQUER**, com fundamento no art. 142, § 3º, X, do Regimento Interno, seja oficiado a Sua Excelência Srº. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos

EXPEDIENTE

Sala das Sessões 08 FEV 2021


Secretário

PROCOLO N.º

087/21

08102121


SECRETARIA

setores competentes da Administração Municipal, com relação ao **viaduto/trevo da av. Bandeirantes com a rodovia SP-563**:

a) Há estudos e planejamento de providências visando a melhoria da estrutura e segurança de trânsito no local? (construção de um novo trevo) Esclarecer e detalhar, inclusive prazo para execução.

b) Em caso negativo, pede-se estudar o assunto.

c) Há estudos e planejamento visando a implantação de nova rota de acesso à região do Jardim Santa Cecília? Esclarecer e detalhar, inclusive situação atual e previsão para execução.

Sala das Sessões
"Ver. Manoel Teixeira de Freitas".

Andradina, SP, 08 de Fevereiro de 2021.


Hernani da Bahia
- vereador -

RODANTE